



## a Marking on frame

- I** Identification of the manufacturer
- II** Number of the EN Standard
- III** Field(s) of use (where applicable)
- IV** Symbol for resistance to high speed particles (where applicable)
- V** Certification mark



## b Marking on lens

- VI** Scale numbers (filters only)
- VII** Identification of the manufacturer
- VIII** Optical class
- IX** Symbol for mechanical strength (optional)
- X** Symbol for non adherence of molten metal and resistance to penetration of hot solids (optional)
- XI** Symbol for resistance to surface damage by fine particles (optional)
- XII** Symbol for resistance to fogging (optional)
- V** Certification mark



Notified Body 0196  
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbh  
Alboinstr. 56 | D-12103 Berlin

494014000000/01/10.14/v001  
© 2014 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH  
Wuerzburger Str. 181-189  
90766 Fuerth  
GERMANY  
Phone: +49(0)911 9736-0  
Internet:uvex-safety.com

## PL Instrukcja użytkowania i konserwacji okularów według EN 166:2001

Okulary ochronne należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. Zalecane są szczelne pojemniki. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia lub zakurzenia szybki należy delikatnie przeczyszczyć. Szybek nie należy czyścić na sucho. Nie trzeć oraz mocno naciskać, gdyż może to spowodować uszkodzenie powłok. Do czyszczenia prosimy używać nawilżonych chusteczek, płynów czyszczących najlepiej firmy uvex, lub w ostateczności bieżącej wody. Zarysowane lub uszkodzone szybki należy wymienić. Zaleca się stosowanie tylko oryginalnych szybek zapasowych i części zamiennych uvex. W przypadku odkażania okularów ochronnych prosimy w każdym poszczególnym wypadku zwracać się o informacje do uvex. U osób szczególnie wrażliwych może ewentualnie wystąpić reakcja alergiczna w wyniku kontaktu skóry z niektórymi tworzywami. W przypadku, gdy okulary ochronne nakładane są na okulary korygujące, mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne (np. uderzenia) i stanowią zagrożenie dla użytkownika.

Jeśli w przypadku ekstremalnych temperatur konieczna byłaby mechaniczna ochrona, okulary ochronne powinny posiadać dodatkowe oznakowanie literą T (np. FT, BT, AT). W innych wypadkach okulary ochronne mogą być stosowane tylko w temperaturze pokojowej do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości.

Jeżeli szybka i oprawa nie mają identycznego oznaczenia skrótownego F, B i A, sprzęt ochrony oczu zalicza się do najniższej kategorii zastosowania. Filtry przeciwsłoneczne o wartości transmisji poniżej 80% nie nadają się do używania o zmierzchu i w nocy.

### a Oznaczenia rozpoznawcze na oprawach

- I** Identyfikator wytwórcy
- II** Numer normy EN
- III** Zakres(y) zastosowania
- IV** Oznaczenie skrótowne odporności na odpryski o dużej energii kinetycznej
- V** Znak certyfikacji

### b Oznaczenia rozpoznawcze na szybkach ochronnych

- VI** Stopień ochrony (tylko filtr)
- VII** Identyfikator wytwórcy
- VIII** Klasa szkła optycznego
- IX** Oznaczenie skrótowne wytrzymałości mechanicznej
- X** Oznaczenie skrótowne nieprzyczepności odprysków ciekłego metalu i odporności na przenikanie gorących ciał stałych
- XI** Oznaczenie skrótowne odporności na ścieranie
- XII** Oznaczenie skrótowne odporności na zaparowywanie soczewek
- V** Znak certyfikacji

### IV IX Wytrzymałość mechaniczna

bez	minimalnej wytrzymałości (tylko filtr)
S	zwiększona wytrzymałość (tylko filtr)
F	odpryski ciał stałych o małej energii kinetycznej (45 m/s)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	Uderzenie o dużej energii (190 m/s)

III	Nazwa	Opis obszarów zastosowania
bez	Ogólne przeznaczenie	Nie spec. zagrożenia mechaniczne, zagrożenia powodowane przez promieniowanie UV i/lub widzialne promieniowanie IR
3	Ciecze	Ciecze (kapiące i tryskające)
4	Pył gruby	Pył o wielkości ziarna > 5 µm
5	Gaz i pył drobny	Gaz, opary, mgła, dym i pył o wielkości ziarna < 5 µm
8	Łuk elektryczny	Elektryczny łuk świetlny przy zwarciu w instalacjach elektrycznych
9	„Stopiony metal i gorące substancje stałe”	Odpryski metali i przenikające substancje stałe